



Skladovací a manipulační podmínky

BRANO, a. s.
Opavská 1000
747 41 Hradec nad Moravicí

Přepravní podmínky:

Při přepravě a manipulaci používat vhodné přepravní obaly, chránící před poškozením a povětrnostními vlivy.

Zboží pro exportní zakázky se balí dle požadavku zákazníka na základě schváleného balicího předpisu.

Zabalení dodávky:

Dodavatel musí díly zabalit zásadně tak aby byly chráněny před poškozením při přepravě. Způsob zabalení a balicí materiál je třeba volit tak, aby byla zaručena:

- bezpečná přeprava
- optimální využití prostoru
- bezproblémové složení a manipulace pomocí obvyklých manipulačních prostředků
- bezproblémové vyjímání dílu
- využití recyklovatelných materiálů resp. vícenásobné použití
- bezproblémové uložení / stohování

Skladovací podmínky:

I. VŠEOBECNĚ

- Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod.
- Při teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky.
- Výrobky se nesmějí skladovat ve volných skladech.
- Jednotlivé dávky musí být odděleny.
- Při vyskladňování se musí odebírat výrobky nejdéle skladované.
- Obaly výrobků musí být čisté, suché a nezapáchající.
- Skladované výrobky, popř. jednotky balení musí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

II. POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ

- Teplota ve skladu nesmí klesnout pod -5°C a přesáhnout 45°C.
- Výrobky musí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1m.
- Při skladování výrobků se nedovoluje:



- vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání,
 - skladování společně s organickými rozpouštědly, výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost ke skladovaným výrobkům
 - skladování výrobků určených pro styk s poživatinami a pro zdravotnictví s látkami, které mohou ovlivnit jejich senzorycké vlastnosti
 - přímý styk s pryží a výrobky s pryží
 - trvalé jednostranné zatížení, přehýbání nebo hromadění na sebe
 - opírání o ostré hrany
- Při ukládání výrobků nebo jednotek balení do vrstev musí být ukládací výška úměrná jejich nosnosti a stabilitě.
 - V případě potřeby se podmínky skladování jednotlivých výrobků, případně jednotek balení upřesní v návodu výrobku.

Tyto podmínky platí pro skladování kovových výrobků vyráběných ve společnosti BRANO GROUP a jsou v souladu s normou ČSN EN 60721-3-1 (Klasifikace podmínek prostředí, Část 3: klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti, Oddíl 1: Skladování výrobků).

I. VŠEOBECNĚ

- Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy, jako je mechanické poškození, povětrnostní nebo chemické vlivy.
- Při vyskladňování se musejí odebírat výrobky nejdéle skladované (systém FIFO).
- Skladované výrobky musejí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

II. POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ

Výrobky musejí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí, aby nedošlo k jejich poškození.

Specifikace skladu:

- Místo zcela chráněné proti povětrnostním vlivům, tj. na uzavřeném místě, kde jsou přímé vlivy počasí zcela vyloučeny
- Musí se zcela vyloučit přítomnost vody z jiných zdrojů než z deště: kapající voda, tryskající voda, kondenzáty
- Naprosté vyloučení chemických vlivů vznikajícím v důsledku aerosolů solí

V Hradci nad Moravicí dne 6. 1. 2014

Zpracoval: Ing Petr Fus, Packaging Engineer BRANO a.s.